

Programmation de travaux - Ad'Ap ERP 4ème Catégorie sur 6ans

Etablissement : Les Maronniers Domaine de Pyrène

Coordonnées de l'établissement : Rue Du Mamelon Vert, 65 CAUTERETS

Contact : Mr PONTUS - Directeur de l'établissement

Indice	Non-conformité	Préconisations	Montant par année (en €)						Logique de déplacement
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Repérage et Guidage incomplets depuis l'entrée du terrain et depuis la place de stationnement	Améliorer le Repérage et le Guidage depuis l'entrée du terrain et depuis la place de stationnement				2 000,00 €			Approcher
2	Difficultés d'accès au terrain de pétanque par un cheminement roulant	Mettre en place un cheminement roulant entre la voirie intérieure et le terrain de pétanque			2 000,00 €				Approcher
3	Absence de repérage et de signalisation sur la totalité du cheminement permettant de retrouver l'accueil	Améliorer la signalisation permettant de retrouver l'accueil notamment				500,00 €			Circuler
4	Absence de tablette adaptée au niveau du bar	La tablette de l'accueil du bar doit présenter une profondeur de 30 cms minimum au dessous pour permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.	250,00 €						Utiliser
5	Absence de 2 mains courantes ou absence de continuité	Mettre en place une 2ème main courante sur le palier et sur la 2ème volée. Assurer la continuité de la main courante sur le palier de la 2ème volée					1 000,00 €		Circuler
6	Absence de 2 mains courantes ou absence de continuité	Mettre en place une 2ème main courante sur la hauteur de l'escalier Assurer la continuité de la main courante existante sur la hauteur des volées Assurer le débord de la main courante du la largeur d'un giron si possible					1 000,00 €		Circuler
7	Absence de repérage de certaines parois vitrées	Assurer le repérage des parois vitrées, de la circulation du RdC notamment.	100,00 €						Circuler
8	Plateau de desserte de la salle de restauration à une hauteur supérieure à 80 cms	Solution équivalente : En attente des éventuels changements des dessertes, assistance par le personnel pour le service des plats							Utiliser
9	Dispositions d'accessibilité et d'usage non respectées	Réaménager ce bloc sanitaire de façon à respecter les règles d'accessibilité relatives aux WC Handicapés		5 000,00 €					Utiliser
10	Intensité lumineuse dans les circulations intérieures et sur les cheminements extérieurs	Renforcer l'éclairage des circulations intérieures et de certaines zones des cheminements extérieurs pour assurer l'éclairage réglementaires						10 000,00 €	Circuler

Récapitulatif par année (en €)

350,00 € 5 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 000,00 € 10 000,00 €

Total des travaux (en €)

21 850,00 €