

Coordonnées du Chargé d'Affaire :

Village Oasis
1, place des Pins
80480 DURY
Tél : 03 22 33 77 00
Fax : 03 22 33 77 01
Mél : andre.guise@fr.bureauveritas.com

**Adresse postale :**

80044 AMIENS Cedex 1

LYCEE DU SACRE COEUR
1 rue de l'Oratoire
BP 40718
80000 AMIENS

N. Réf. : /0

V. Réf. :

RFCT n° 0

N° affaire : 6162513/1

Rapport établi par : M ANDRE GUISE

La liste des destinataires en copies de ce document
est reprise en fin de rapport.

DURY, le 23/01/2017

RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(Synthèse)

**AMIENS-SACRE COEUR-REHA
Construction d'un Gymnase**

1 rue de l'oratoire
BP 718
80000 AMIENS

Ce rapport comporte 6 pages dont 1 page de garde

Le chargé d'affaire
ANDRE GUISE

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

OPERATION

Agence : AG CONSTRUCTION NPCP
Service : 796454

N° de convention : CONVENTION CT 003454/131025-06
signée le : 12/06/2014 10:00:00

Désignation de l'opération

Appellation : AMIENS-SACRE COEUR-REHA - Construction d'un Gymnase

Adresse chantier :

N° et voie : 1 rue de l'oratoire
Lieu-dit : BP 718

Ville : AMIENS
Département :

Début des travaux : 01/03/2016

Délai : 12 mois

Valeur prévisionnelle des travaux : 2297839 € (HT)

Maître de l'Ouvrage :

LYCEE DU SACRE COEUR
1rue de l'Oratoire
BP 40718
80000 AMIENS

Architecte :

SEBASTIEN LEPERE

MISSIONS :

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

| | |
|---------|--|
| AV | Stabilité des avoisinants |
| Consuel | Consuel |
| HAND | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées |
| L | Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables |
| SEI | Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH |

Etendue de la mission :

Construction d'un Gymnase

Le bâtiment initialement classé X3°avec activité LW va être reclassé en 5° catégorie par la commission de sécurité suite aux d'effectifs déclarés par le chef d'établissement .

Notre rapport est donc refait en 5° catégorie

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 23/12/2015

CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Classement dans la notice 5° catégorie
Classement à pris en compte pour ce rapport = type XL3° catégorie
Attendus du PC à nous transmettre pour confirmation du classement

AFFECTATION DES LOCAUX

RDC salle réunion ou sport
Etage salle de sport

DESCRIPTION ARCHITECTURALE

Batiment R+1

DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS

- Fondations : Pieux
 - Structure : Beton ,charpente métal ou bois LC
 - Enveloppe :
 - Couverture / Etanchéité : Etanchéité multicouche
 - Façade : Bardage métal ,Trespa
 - Equipements techniques :
 - Installations électriques :Bâtiment gymnase alimenté par le TGBT de l'établissement via un disjoncteur C80A 1AS.Schéma de mise à la terre TT.
- Eclairage de sécurité réalisé par bloc autonome.
- Installations thermiques et fluides :
 - Chauffage : chaudière à condensation et aérothermes gaz de ville
 - Installations de désenfumage :exutoire 1M2 pour escalier
 - Ascenseur, =ascenseur pmr prévu
 - Moyens de secours :
 - Moyens d'extinction:extincteurs portatifs
 - Moyens d'alarme : EA type 2B
 - Moyens d'alerte (téléphone urbain, ligne directe, etc.)

CONTRAINTES PARTICULIERES

- Liées au site : sans objet
- Liées au mode constructif : sans objet
- Liées à l'occupation des locaux :sans objet

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES

- Etablissement à risque courant

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS

- Locaux à risques moyens La chaufferie de 63KW

TECHNOLOGIE INNOVANTE

Sans objet

3. RAPPORTS ET DOCUMENTS EMIS

| Référence de(s) rapport(s) | Date |
|---|------------|
| RICT b n° 0 - 6162513/1 - Rapport Initial de Contrôle Technique | 31/12/2015 |

Légende : AODEX : Avis sur Ouvrage après examen des Documents d'Exécution, CRCT : Compte-rendu de Contrôle Technique

| Référence des documents | Date |
|---|------------|
| <u>Avis sur Ouvrage après examen documents exécution</u> | |
| AODEX n° 1 - 6162513/1 - Structure | 28/04/2016 |
| AODEX n° 2 - 6162513/1 - Fondations | 28/04/2016 |
| AODEX n° 3 - 6162513/1 - Plâtrerie faux plafond menuiseries intérieures | 30/05/2016 |
| AODEX n° 4 - 6162513/1 - Structure | 30/05/2016 |
| AODEX n° 5 - 6162513/1 - Chauffage - Ventilation | 30/05/2016 |
| AODEX n° 6 - 6162513/1 - Couverture - Bardage | 10/06/2016 |
| AODEX n° 7 - 6162513/1 - Structure | 29/06/2016 |
| AODEX n° 8 - 6162513/1 - Chauffage - Ventilation | 06/07/2016 |
| AODEX n° 9 - 6162513/1 - Structure | 08/07/2016 |
| AODEX n° 10 - 6162513/1 - Structure | 19/07/2016 |
| AODEX n° 11 - 6162513/1 - Structure | 24/10/2016 |
| AODEX n° 12 - 6162513/1 - Couverture - Bardage | 24/10/2016 |
| AODEX n° 13 - 6162513/1 - Ouvrage complet | 24/10/2016 |
| AODEX n° 14 - 6162513/1 - Structure | 08/11/2016 |
| AODEX n° 15 - 6162513/1 - Couverture - Bardage | 08/11/2016 |
| AODEX n° 16 - 6162513/1 - Cabines de douches | 08/11/2016 |
| AODEX n° 17 - 6162513/1 - Menuiseries extérieures | 16/11/2016 |
| AODEX n° 18 - 6162513/1 - Peinture | 16/11/2016 |
| AODEX n° 19 - 6162513/1 - Serrurerie | 16/11/2016 |
| AODEX n° 20 - 6162513/1 - Carrelage | 16/11/2016 |
| AODEX n° 21 - 6162513/1 - Menuiseries extérieures | 16/11/2016 |
| <u>Courrier</u> | |
| <u>Compte Rendu de Contrôle Technique</u> | |
| CRCT n° 1 - 6162513/1 - | 09/06/2016 |
| CRCT n° 2 - 6162513/1 - | 05/07/2016 |
| CRCT n° 3 - 6162513/1 - | 20/10/2016 |
| CRCT n° 4 - 6162513/1 - | 13/12/2016 |
| <u>Autres documents</u> | |
| - | |

4. SYNTHÈSE FINALE DES AVIS

Au cours de la mission, qui nous a été confiée et dans les limites de celle-ci, nous avons émis des avis qui figurent dans les rapports et documents mentionnés au chapitre 3. Il appartenait au maître d'ouvrage d'y donner, ou d'y faire donner, la suite qu'il convient.

A notre connaissance et dans le cadre de notre mission, il ne subsiste pas d'avis non suivi d'effet.

L'avis ci-dessus est complété par des rapports distincts listés dans le tableau ci-dessous :

| Références des rapports | Date |
|--|------------|
| RVRAT (1) n° 0 - 6162513/1 - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux | 04/01/2017 |
| RVRAT (2) n° 0 - 6162513/1 - Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux | 11/01/2017 |

Nota : la durabilité des ouvrages et éléments d'équipement réalisés (ex : couverture, terrasses, menuiseries, revêtements, etc...) est subordonnée à un usage normal et à un entretien régulier.

Copies à :

- BRUYERE
- SEBASTIEN LEPERE